

PHỤ LỤC 2
TÀI SẢN THUỘC CHẤT THẢI NGUY HẠI

STT	Tên Thiết Bị	Đơn vị	Tình trạng	Số máy	Hiệu máy	Số lượng	Mã tài sản	Mã CTNH
A	Thiết bị tài sản							
I	Kho thu hồi văn phòng Công ty							
1	Hệ thống kết nối SCADA LBS Bình Tân (Xuân Lộc)	HT	Hư hỏng	1819450097	Radiflow	1	DNA-2002358	190205
2	Máy cắt tụ bù trung thế, Tủ điều khiển số: 15759, Cắm biến dòng số: 2219543 MBA cấp nguồn số BA1204097	Bộ	Hư hỏng	Máy cắt số 20197025 20197030 20197023	Hubbel QEI Mitex	1	DNA-2002385	170304
II	Kho Điện lực Biên Hòa							
1	LBS 24kV 630A Bửu Hòa - Tân Hạnh	Bộ	Hư hỏng	SGS-6A-0629	S&S	1	BHO-0001628	190205
III	Kho Điện lực Xuân Lộc							
1	LBS 24kV 3P 630A, MBA cấp nguồn số BA1204042	Bộ	Hư hỏng	JK-1398	JK-SGS	1	XLO-0002760	170304
B	Tài sản MBA							
STT	Số máy	Công suất (kVA)	Tình trạng	Hiệu máy	Đơn vị	Số lượng	Mã tài sản	Mã CTNH
1	5091214-2	25	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2002075	170304
2	03090833	37,5	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002026	170304
3	03090889	37,5	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2001780	170304
4	5072137132401	37,5	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001888	170304
5	80151003-22	50	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2002267	170304
6	512675-21	50	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2002051	170304
7	171500917	50	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001249	170304
8	171500914	50	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001250	170304
9	10351337-22	50	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001729	170304
10	60251211-22	50	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001778	170304
11	509520-2	50	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2002078	170304
12	511645-21	50	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2002079	170304
13	90351167-22	50	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2002080	170304
14	121750180	75	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2002264	170304
15	051209307	75	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002265	170304
16	051197747	75	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002269	170304
17	80471050-22	75	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2002268	170304
18	050504162	75	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002058	170304
19	051200492	75	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002076	170304
20	05010953	75	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2001819	170304
21	050504161	75	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2001742	170304
22	050514159	75	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002052	170304
23	4042175067980	75	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2002053	170304
24	051101109	75	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002055	170304

25	31271572-22	75	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001319	170304
26	10571110-22	75	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2002022	170304
27	060404187	100	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2001695	170304
28	061101104	100	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2001484	170304
29	06010961	100	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2001702	170304
30	060300174	100	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002260	170304
31	060715103	100	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2001193	170304
32	060504307	100	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002270	170304
33	90511067-22	100	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2002271	170304
34	90311032-22	100	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2002056	170304
35	4023100017001	100	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2002059	170304
36	06070810	100	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002063	170304
37	06010988	100	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002057	170304
38	06060558	100	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002029	170304
39	10Y0065T	100	Hư hỏng	TKV	Máy	1	DNA-2000250	170304
40	2010130	100	Hư hỏng	ABB	Máy	1	DNA-2001897	170304
41	09090205	160	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002039	170304
42	090702230	160	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002023	170304
43	09040650	160	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002261	170304
44	090698302	160	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2000689	170304
45	090709187	160	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2001773	170304
46	090397319	160	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2001322	170304
47	110029-2	160	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001774	170304
48	60116006-2	160	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001743	170304
49	5033216144155	160	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001323	170304
50	4012216019016	160	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001730	170304
51	7082216007271	160	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001782	170304
52	2010159	160	Hư hỏng	ABB	Máy	1	DNA-2001856	170304
53	LIPC2220506	160	Hư hỏng	LIOA	Máy	1	DNA-2001732	170304
54	510046-2	180	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2002279	170304
55	120696223	200	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2001448	170304
56	120902447	250	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2001424	170304
57	7112225218555	250	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-0000482	170304
58	7112225218553	250	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-0000491	170304
59	7112225218551	250	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-0000490	170304
60	512106-2	250	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001734	170304
61	120203423	250	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002040	170304
62	12010833	250	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2001733	170304
63	10120T	315	Hư hỏng	Verbanno	Máy	1	DNA-2001731	170304
64	131299196	320	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2001482	170304
65	130605188	320	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002278	170304
66	10433050-2	320	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001899	170304
67	30633123-2	320	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001893	170304
68	60933074-2	320	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001392	170304
69	5123232886239	320	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2000954	170304
70	2010494	400	Hư hỏng	ABB	Máy	1	DNA-0001095	170304
71	2010455	400	Hư hỏng	ABB	Máy	1	DNA-0001016	170304
72	2010464	400	Hư hỏng	ABB	Máy	1	DNA-2001810	170304
73	30943421-2	400	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001707	170304
74	141003263	400	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2001708	170304

75	140807269	400	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2001903	170304
76	141003259	400	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2002047	170304
77	30143025-2	400	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2002016	170304
78	10343042-2	400	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001900	170304
79	140704274	400	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2001894	170304
80	E1201478038	400	Hư hỏng	Q-STAR	Máy	1	DNA-2002050	170304
81	132560212	560	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001697	170304
82	80153007-2	560	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001447	170304
83	E1201478043	560	Hư hỏng	Q-STAR	Máy	1	DNA-2002064	170304
84	E131080	560	Hư hỏng	Q-STAR	Máy	1	DNA-2002005	170304
85	E131083	560	Hư hỏng	Q-STAR	Máy	1	DNA-2001902	170304
86	E131077	560	Hư hỏng	Q-STAR	Máy	1	DNA-2001228	170304
87	2010629	630	Hư hỏng	ABB	Máy	1	DNA-2001898	170304
88	2010615	630	Hư hỏng	ABB	Máy	1	DNA-2002030	170304
89	16080715	630	Hư hỏng	Cơ Điện	Máy	1	DNA-2001429	170304
90	142630034	630	Hư hỏng	ThiBiDi	Máy	1	DNA-2001901	170304